

	INPA	WinKFP	Tool32	NCS Expert	ISTA D Rheingold	ISTA-P	Esys	NCS Dummy	Dr. Gini	Testo
Codieren E / R	•	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	D-K/CAN/ADS/ICOM	•
Codieren F/G/i	•	•	•	•	✓ ICOM (ENET**)	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•	•	•
Updaten von Steuergeräten - E / R	•	✓	•	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	•	D-K/CAN/ADS/ICOM	•
Updaten von Steuergeräten - F/G/i	•	•	•	•	✓ ICOM (ENET**)	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•	•	•
Diagnose - E / R	✓	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	D-K/CAN/ADS/ICOM	•	•	•	D-K/CAN/ADS/ICOM	•
Diagnose - F/G/i	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ENET / ICOM	•	✓ ENET / ICOM	•	•	•	✓ ENET / ICOM	•
Eingriff in Steuergerät Variablen - E / R	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	•	•	•	•	•	•
Eingriff in Steuergerät Variablen - F/G/i	•	•	✓ ENET / ICOM	•	•	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•	•	•
Fahrzeugaufträge schreiben - E / R	•	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	✓ D-K/CAN/ADS	•
Fahrzeugaufträge schreiben - F/G/i	•	•	•	•	•	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•	•	•
Anzeigen von Sensordaten - E / R	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓	•	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•
Anzeigen von Sensordaten F/G/i	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ENET / ICOM	•	•	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•
Adaptionen resettten - E / R	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•
Adaptionen resettten - F/G/i	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ENET / ICOM	•	•	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•
Ansteuern von Bauteilen - E / R	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•
Ansteuern von Bauteilen - F/G/i	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ENET / ICOM	•	•	•	✓ ¹ ENET / ICOM	•
Sensoren Logfahrt (Aufzeichnen) - E / R	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ ² D-K/CAN/ADS/ICOM	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	•	•	•	✓ D-K/CAN/ADS/ICOM	✓ D-K/CAN/ADS
Sensoren Logfahrt (Aufzeichnen) - F/G/i	✓ ¹ ENET / ICOM	•	✓ ^{1/2} ENET / ICOM	•	✓ ENET / ICOM	•	•	•	✓ ¹ ENET / ICOM	✓ ¹ ENET / ICOM

Bei F/G/i Modellen ist ein ENET Kabel nötig, besser ein ICOM!

*1 = Sofern die Modelldaten vorhanden sind

*2 = Bedingt möglich

** = Mit Patch möglich - aber nicht ausgereift!!!

Keine BMW Software